

ZUNDAPP



Technische Mitteilungen Rasenmäher

Nr. 11

August 1977

- Inhalt: 1.) Rasenmäher Typ 687/689 (MM 20 und MM 50)
2.) Rasenmäher Typ 685 (Sternmäher)
3.) Reifen für Rasenmäher-Räder
4.) Akku-Mäher

1.) Rasenmäher Typ 687/689 (MM 20 und MM 50)

Besitzer von MM-Mähern klagen zum Teil über schlechtes Anspringen, Überfetten des Mähers und Verschmutzen der Unterbrecherkontakte. Zur Abstellung dieser Beanstandungen wurde ein Umbausatz geschaffen, der aus nachstehenden Teilen besteht und immer komplett eingebaut werden muss.

1 Abdeckung	Best.Nr. 221-07.603	(Unterbrecher)
1 Membranträger	Best.Nr. 221-04.602	(verschraubt)
1 Dichtung	Best.Nr. 221-01.150	(zwischen Leitblech und Gehäuse)
1 Hauptdüse	Best.Nr. 221-04.908	(Größe 58 für MM 20)
1 Hauptdüse	Best.Nr. 220-04.905	(Größe 60 für MM 50)
1 Leerlaufdüse	Best.Nr. 248-04.913	(Größe 54)
1 Starterklappe	Best.Nr. 221-04.905	(5,5 mm Bohrung)
1 Abdeckung	Best.Nr. 220-05.904	(für Starterfeder)
1 Zündkerze	Best.Nr. 221-07.113	(Wärmewert 95)

Bestellungen für Umbausätze können unter gleichzeitiger Nennung der Geräte-Nummer bei der Abteilung Kundendienst aufgegeben werden.

2.) Rasenmäher Typ 685 (Sternmäher)

Für diese Mäher steht ein kleiner Umbausatz zur Verfügung. Die damit zu erzielenden Vorteile sind:

Schutz des Unterbrechers gegen Verschmutzungen und bessere Abdeckung des Handstarters, um ein Herausspringen der Starterfeder zu vermeiden. Die Teile des Umbausatzes:

1 Abdeckung	Best.Nr. 220-05.904	(für Starterfeder)
1 Kunststoffring	Best.Nr. ohne	(kommt über den Amboß am Unterbrecher).

Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass die 5-Sternmäher eine Starterklappe mit 5,5 mm Bohrung haben, während die übrigen Sternmäher eine solche mit 7 mm Bohrung benötigen.

Mäher ab Nr. 30924, welche bereits die Unterbrecherabdeckung - bestehend aus Metallscheibe mit Filz - haben, entsprechen dem neuesten Stand. Sollte sich der Filz von der Scheibe lösen, so kann auch bei diesen Geräten ersatzweise der Kunststoffring des Umbausatzes eingesetzt werden.

3.) Reifen für Rasenmäher-Räder

Ab sofort stent für Rasenmäher-Räder ein Reifen als Einzelteil unter der Best.Nr. 685-32.166 zur Verfügung. Er kann bei folgenden Rädern verwendet werden:

685-32.718	685-32.722	685-32.723
685-32.900	685-32.901.	

Der unverbindliche Brutto-Richtpreis beträgt DM 5.40 + Mehrwertsteuer, Rabattgruppe I.

4.) Akku-Mäher

Der Batterie-Hersteller - Fa. Bosch - teilte uns mit, dass künftig Garantie-Ersatz abgelehnt wird, wenn die Batterien entleert eingesandt werden. Es wird empfohlen, im Reklamationsfall den örtlichen Bosch-Dienst aufzusuchen. Dieser kann beurteilen, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht und wird, wenn notwendig, eine Bestätigung ausstellen. Der Bosch-Dienst kann natürlich auch den Vorgang direkt abwickeln.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH
Kundendienst